

การสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปรางค์กู่



ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลบึงยงคก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเซาะตลิ่งที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่คืนที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

SC

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว ก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่พักการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

 (นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ
 (นางสาวอริยา เวียงแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอท่าอง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บูยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

 (นางสาวอรริยา เรียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปงยางคก โทร. ๐ ๕๔๓๖ ๗๕๒๐ ต่อ ๑๓

ที่ ลป ๕๕๖๐๑/ -

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลปงยางคก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๓๔๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเสียเป็น ๓ ระยะ คือ ๑. ระยะต้น, ๒. ระยะกลาง, ๓. ระยะปลายทาง นั้น

สำนักปลัด เทศบาลตำบลปงยางคก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปงยางคก โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำ และซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน จึงยังไม่เกิดปัญหาการน้ำเสียในพื้นที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปงยางคก ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้รวบรวมสรุปสภาพปัญหาการน้ำเสียดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อพิจารณา กรณีของเทศบาลปงยางคก ในเขตเทศบาลปงยางคก
ในเขตพื้นที่

(ลงชื่อ)

(นางสุพิชญา ศรีสุวรรณ)


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/ความเห็น...

ความเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

.....
.....

(ลงชื่อ)




(นางวรัญญา แสนทอน)

รองปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

.....
.....

(ลงชื่อ)




(นายสุธรรม กิติธนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลปงยางคก

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

.....
.....

ลงชื่อ



(นายย้าย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลบึงยงคก อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเซาะตลิ่งที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่คืนที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

SC

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

SC

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว กิ่งอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอท่าเงาะ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียหายในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บูยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

 (นางสาวอรริยา เรียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๕๕๖๐๑/ว ๑๓๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคค
๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงยางคค
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เรียน กำนันตำบลปงยางคค/ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จำนวน ๑ ฉบับ

เทศบาลตำบลปงยางคค ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปงยางคค โดยดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ชักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำและซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน

ในการนี้ เทศบาลตำบลปงยางคค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายย้าย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคค

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐๕๔-๓๖๗๕๒๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๕๔-๓๖๗๐๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pongyangkok@hotmail.com

พิมพ์.....

หน.ฝ่าย.....

หน.สป.....

รองปลัดฯ.....

ปลัดฯ.....

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลบึงยางคก อำเภอท่าเงาะ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเซาะตลิ่งที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่คืนที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

Signature

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าติดตามที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณีญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ

SC

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียหายในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

 (นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอท่าอง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บูยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

 (นางสาวอรริยา เรียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่
เทศบาลตำบลยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลปายangkong ทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งอุดตันขวางทางระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก



เทศบาลตำบลปงยางคก ทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อกำจัดสิ่งอุดตันขวางทางระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

