

# สำเนาฉบับ

ที่ สป ๕๕๖๐๑/ว ๑๓๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลปงยางคค  
๒๒๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงยางคค  
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๕๒๑๙๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เรียน กำนันตำบลปงยางคค/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงยางคค

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ จำนวน ๑ ฉบับ

เทศบาลตำบลปงยางคค ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลปงยางคค โดยดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยภาพรวมของสภาพปัญหาน้ำเสีย เป็นน้ำที่ผ่านการใช้ในครัวเรือนที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละวัน เช่น อาบน้ำ ซักผ้า ล้างจาน ทำอาหาร เป็นต้น แล้วปล่อยสู่ราง/ร่อง/ท่อระบายน้ำ แล้วไหลรวมกันลงสู่ที่ต่ำและซึมผ่านชั้นดินลงสู่ใต้ดินต่อไป ส่วนหนึ่งของน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วประชาชนในพื้นที่นำไปใช้ในการเกษตรในครัวเรือน

ในการนี้ เทศบาลตำบลปงยางคค จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายย้าย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคค

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐๕๔-๓๖๗๕๒๐ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐๕๔-๓๖๗๐๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [pongyangkok@hotmail.com](mailto:pongyangkok@hotmail.com)

พิมพ์.....

หน.ฝ่าย.....

หน.สป.....

รองปลัดฯ.....

ปลัดฯ.....

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลบึงยางคก อำเภอท่าเงาะ จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเซาะตลิ่งที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 (นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสุวรรณค์)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอกงหรา จังหวัดถลาง

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณี เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้านร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณีญา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปายangk อำเภอกำแพงคีติก จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าติดตามที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณี เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาที่เสียหายในพื้นที่


เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเฝ้าระวังที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
  
 (นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางยาว อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเิษที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 (นางสาวอรุณิยา เวียงแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสุวรรณค์)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล



ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปางกลาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียหายในพื้นที่


เทศบาลตำบลปาย อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๖

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
  
 (นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ .....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปรางค์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทิ้งขยะที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปาย อำเภอท่าอง จังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บูยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย  
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
  
 (นางสาวอรริยา เวียงแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา												
	หมู่ ๑	หมู่ ๒	หมู่ ๓	หมู่ ๔	หมู่ ๕	หมู่ ๖	หมู่ ๗	หมู่ ๘	หมู่ ๙	หมู่ ๑๐	หมู่ ๑๑	หมู่ ๑๒	หมู่ ๑๓
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

พบน้ำเสีย

ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาวอรุณีญา เวียงแก้ว)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุพิชญา ศรีสวรรค์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล